



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON EL NIVEL DE RIESGO ALTO Y MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 027-2025**

El órgano ejecutante de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento:

**E.E.S.P. "MONSEÑOR FRANCISCO GONZÁLES BURGA"**  
 (Edificación/local/Establecimiento/Instalación)

Ubicado en: **Ca. LOS EUCALIPTOS N°100 -Urb. EL ALGODONAL FERREÑAFE**

Distrito: **FERREÑAFE**, Provincia: **FERREÑAFE**, Departamento: **LAMBAYEQUE**

Solicitado por **ALEJANDRO SÁNCHEZ PURIHUAMÁN**  
 (Nombre del propietario, representante legal, conductor o administrador)

El que suscribe **CERTIFICA** que el objeto de la Inspección antes señalado **CUMPLE** con la normativa en materia de seguridad en edificaciones, otorgándose el presente **CERTIFICADO DE ITSE**.

Capacidad Máxima de la Edificación: 600 ( SEISCIENTOS ) personas  
 (En números) (En letras)

Giro o actividad de la Edificación: **EDUCACIÓN** Área de la Edificación (m<sup>2</sup>): 5160.00 m2

Solicitud N°: 343614 - 2025

Resolución N° : 027-2025-MPF/UFSCGRD.

VIGENCIA: 10/06/2027

LUGAR: FERREÑAFE

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/06/2025  
 (D/M/A)

**Jorge A. Piscorra Bajoner**  
 JEFE DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

(FIRMA Y SELLO)

"El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del objeto de la presente inspección".

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL EDIFICACIÓN, LOCAL, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.